区分

作業 手 順

設

営



コーナ一部分拡大(コーナー金具未装着)

床部材

1:床部材(パイプ)を組み立てる


- ①: 床材2K側用パイプ(外)x1
- ②: 床材2K側用パイプ(中)x1
- ③: 床材2K側用パイプ(中)x1
- ④: 床材2K側用パイプ(外)x1

- ⑤: 床材3K側パイプx1 ⑥: 床材3K側パイプx1 ⑥: 床材3K側パイプx1 ⑦: 床材コーナー金具(ふた付)x4



2:平台を敷き詰める。 平台:900x1800x12枚

敷き詰めた図





区分

作 業 手 順

設

営

作



4:床面にパイプテントを載せ コーナー金具とテントの足 を、ボルトで固定する。 4箇所



※床部材とテントの完成図